

TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT GARNITURE TRADITIONNELLE

14 - COUVERTURE

Définition :

La couverture est la pose d'une étoffe sur une garniture.

Moyens :

- Ramponneau,
semences/agrafes.



Le plus grand soin doit être apporté à cette étape, c'est la plus visible pour le client.

Règles générales :

- Couper les pièces avec 5 cm de chaque côté pour la prise en main,
- Respecter le droit fil,
- Pose du velours dans le sens de la caresse du poil vers l'avant.
- Si pose de tissu à motifs, privilégier la continuité des motifs, sauf choix contraire du client.
- Centrer les motifs choisis en fonction de la forme du siège.
- aligner axe dossier et fond.



Mise en œuvre :

1- DETERMINER le placement du tissu,

APPOINTER les différents côtés selon le type de sièges,

- Bois apparent : en fond de feuillures,
- Bois recouvert : sous traverses.

Le principe de tension est le même que pour la mise en blanc.

2- COUPER LES ECHANCRURES

- Même principe que pour la toile blanche (voir cours t. Blanche).
- Sur taquets, le tissu doit venir au ras du bois,
- Les deux échancrements doivent être identiques,
- Tension maximale, s'aider du genou si nécessaire.
- Réappointer les découpes avec des semences jusqu'à la fixation finale

3- ANGLES DROITS

- Même principe que la toile blanche (voir cours t. Blanche).
- Les angles doivent se répondre (face à face).
- Tension maximale.

4- ANGLES ARRONDIS

- Prévoir un ou deux plis identiques, qui se répondent suivant la largeur de l'arrondi.

5- FIXATION plusieurs options :

FINITION COLLEE (double corde, galon, lézarde...)

- Prévoir la fixation à la semence de 9 mm ou agrafes de 8 mm en fond de feuillure.
- Araser au cutter en fond de feuillure.

FINITION CLOUTEE (clous décoratifs)

- Après appointage complet, couper le tissu à 1 cm après le fond de feuillure.
- Faire un rempli d'1 cm qui viendra se poser en fond de feuillure.
- Maintenez l'appointage sur le rempli du tissu,
- Fixer le tissu avec les clous décoratifs, en remplaçant les semences par les clous au fur et à mesure en maintenant la tension.

6- CONTROLE

- Vérifier la qualité du travail.

